

Sortiermaßstab "Bundzustand für Warmband ungeteilt"			
PRÜFGEGENSTAND	PRÜFMERKMAL	SCHL	UNZULÄSSIGE AUSPRÄGUNG
Identifikation	Etikette	E 1	fehlt oder falsch
Verpackungszustand	Bindebänder	V 1	locker oder gerissen und Gefahr für weitere Manipulation
	Verpackungsmaterial (Blech, Papier, Hartfaserstreifen, Einlageringe,...)	V 2	beschädigt und nicht reparierbar
		V 3	stark verschmutzt bzw. angerostet und nicht reinigbar
Produktzustand	Außen- oder Innenwindungen bzw. Tafeln	P 1	Mehr als 3 Windungen bzw. Tafeln verschoben oder beschädigt / verbogen
		P 2	Mehr als 20mm verschoben oder beschädigt / verbogen
	Windungsversatz / Abstufung / Breitenschwankung (ohne 3 Außen-/Innenwindungen bzw. Tafeln)	P 3	Warmband-gebeizt: Mehr als 50mm; Warmband-geschlitzt: Mehr als 10mm; Kaltband/Verzinktes Band/Colofer: Mehr als 10mm
	Kante oder sonstige Seitenflächen (ohne 3 Außen-/Innenwindungen bzw. Tafeln)	P 4	mehr als 3 Windungen bzw. Tafeln beschädigt
	Druckstellen (am Umfang / im Coilauge / an Oberfläche)	P 5	(vermutlich) mehr als 3 Windungen bzw. Tafeln betroffen
	Ovaler Bund	P 6	mit freiem Auge sichtbar
	Vernässung bzw. angerostet, weißrostig	P 7	(vermutlich) mehr als Außen-/Innenwindung bzw Kante betroffen
	Verschmutzt (Staub, Abrieb v. Transportbehelfen,...)	P 8	nicht reinigbar

Anmerkungen:

- 1) Dieser Sortiermaßstab ist ein allgemein gültiger voestalpine STAHL - Sortiermaßstab. Er gilt nur für Ia - Material.
- 2) Überschreitungen dieses Sortiermaßstabes sind am Verladeschein oder am CMR-Frachtbrief (LKW), CIM-Frachtbrief (Bahn) bzw. Schiffsfrachtbrief festzuhalten.
- 3) Die Ware ist in Ordnung wenn keine unzulässige Ausprägung festgestellt wurde bzw. wenn dieser Zustand durch Reparatur (V1,V2) oder Reinigung (V3, P8) oder durch unverzüglich eingeleitete Trocknungsmaßnahmen (P7) erreicht werden konnte.
- 4) Dieser Sortiermaßstab gilt generell und muss im Auftrag nicht überschrieben werden. Die Fehlerschlüssel gelten nur extern und sind für voestalpine Stahl nicht relevant. Bei Übergabe an ILL darf keiner der beschriebenen niO.-Zustände vorhanden sein. Wenn bei der Übernahme durch ILL einer dieser Fehler trotzdem auftritt, ist der Disponent „Rollenlager und Verpackung“ (außerhalb der Tagschicht der „Meister Beize“) zu kontaktieren. Wenn ein (nicht tolerierbarer) Zustand zu einer Nacharbeit führt, ist der Bund von ILL zurückzufordern (EDV Sperrschlüssel: RFN).

Sortiermaßstab "Bund / Paketzustand für Warmband längs- oder quergeteilt"			
PRÜFGEGENSTAND	PRÜFMERKMAL	SCHL	UNZULÄSSIGE AUSPRÄGUNG
Identifikation	Etikette	E 1	fehlt oder falsch
Verpackungszustand	Bindebänder	V 1	locker oder gerissen und Gefahr für weitere Manipulation
	Verpackungsmaterial (Blech, Papier, Hartfaserstreifen, Einlageringe,...)	V 2	beschädigt und nicht reparierbar
		V 3	stark verschmutzt bzw. angerostet und nicht reinigbar
Produktzustand	Außen- oder Innenwindungen von Ringen bzw. Tafelversatz im Paket	P 1	Mehr als 3 Windungen bzw. Tafeln verschoben oder beschädigt / verbogen
		P 2	Mehr als 20mm verschoben oder beschädigt / verbogen
	Windungsversatz / Abstufung / Breitenschwankung (ohne 3 Außen-/Innenwindungen bzw. Tafeln)	P 3	Warmband längsgeteilt: Mehr als 20mm; Warmband quergeteilt: Mehr als 20mm;
	Schnittkanten oder sonstige Seitenflächen (ohne 3 Außen-/Innenwindungen bzw. Tafeln)	P 4	mehr als 3 Windungen bzw. Tafeln beschädigt
	Druckstellen (am Umfang / im Coilauge / an Oberfläche)	P 5	(vermutlich) mehr als 3 Windungen bzw. Tafeln betroffen
	Ovaler Bund	P 6	mit freiem Auge sichtbar
	Vernässung bzw. angerostet, weißrostig	P 7	(vermutlich) mehr als Außen-/Innenwindung bzw. Kante betroffen
	Verschmutzt (Staub, Abrieb v. Transportbehelfen,...)	P 8	nicht reinigbar

Anmerkungen:

- 1) Dieser Sortiermaßstab ist ein allgemein gültiger voestalpine STAHL - Sortiermaßstab. Er gilt nur für Ia - Material.
- 2) Überschreitungen dieses Sortiermaßstabes sind am Verlaadeschein oder am CMR-Frachtbrief (LKW), CIM-Frachtbrief (Bahn) bzw. Schiffsfrachtbrief festzuhalten.
- 3) Die Ware ist in Ordnung wenn keine unzulässige Ausprägung festgestellt wurde bzw. wenn dieser Zustand durch Reparatur (V1,V2) oder Reinigung (V3, P8) oder durch unverzüglich eingeleitete Trocknungsmaßnahmen (P7) erreicht werden konnte.

Sortiermaßstab "Bundzustand für Kaltgewalztes Stahlband beschichtet oder unbeschichtet		
PRÜFGEGENSTAND	PRÜFMERKMAL	UNZULÄSSIGE AUSPRÄGUNG
Identifikation	Etikette	fehlt oder nicht mit Lieferscheinen ident
Verpackungszustand	Bindebänder	locker oder gerissen
	Papier oder Karton	zerrissen oder stark verschmutzt
	Kantenschutz	beschädigt
	Lamiflex	beschädigt
	Holzrahmen	beschädigt
Produktzustand	Außen- oder Innenwindungen	2 oder mehr Windungen verschoben oder beschädigt / verbogen mehr als 10mm verschoben oder beschädigt / verbogen
	Windungsversatz / Abstufung / Breitenschwankung (ohne Außen-/Innenwindungen)	mehr als 10mm
	Stirnfläche, Kante	Beschädigung größer als 30mm oder tiefer als 2mm
	Druckstellen Außenwindung (Eindrücke, Dellen, Kratzer) bei Material für „Außenhaut“	mit freiem Auge sichtbar
	Ovaler Bund	mit freiem Auge sichtbar
	Vernässung bzw. angerostet, weißrostig	(vermutlich) mehr als Außen-/Innenwindung bzw. Kante betroffen
	Verschmutzt (Staub, Abrieb v. Transportbehelfen,...)	nicht reinigbar

Zustandsüberprüfung:

- Jeder Warenübernehmer muss **sofort** bei der Übernahme eine Zustandsüberprüfung des Materials gegen diesen Sortiermaßstab (**allgemeiner und eventuell auch kundenspezifischer**) durchführen.
- Die Ware ist in Ordnung wenn keine unzulässige Ausprägung festgestellt **wird** bzw. wenn **der Lagerhalter den „in-Ordnung-Zustand“** durch Reparatur oder Reinigung oder durch unverzüglich eingeleitete Trocknungsmaßnahmen erreicht **herstellen kann**.
- Wird eine Materialbeschädigung (**unzulässige Ausprägung laut Sortiermaßstab**) bei der Warenannahme festgestellt, so ist am Frachtdokument ein **entsprechender Vermerk in Form einer Tatbestandsaufnahme handschriftlich festzuhalten**. Stempel sind nicht erlaubt.